



**Door Preparation**  
**Preparación de la porte**  
**Préparation du port**


**F60, F60F, F62, F93**  
**With Adjustable Through-Bolt**  
**Con perno pasante ajustable**  
**Ave boulon traversant réglable**



**A Mark Centerlines**  
**Marque las líneas de centro**  
**Marquer les axes verticaux**




**B Mark Deadbolt Centerline and 5 Drill Points**  
**Marque la línea de centro del cerrojo de seguridad y los 5 puntos de perforación**  
**Marquer l'axe vertical du boulon traversant et 5 points de perçage**




**C Drill Holes**  
**Perforación de los orificios**  
**Perçer les trous**

**⚠** To prevent splintering, drill only until the drill bit just penetrates through the surface of the door. Then, finish drilling from the opposite side of the door. Para evitar las astillas, perforo únicamente hasta que la broca sólo penetre a través de la superficie de la puerta. Después, termine la perforación desde el lado opuesto de la puerta. Pour prévenir l'écaillage, laissez pénétrer légèrement le foret sur la surface de la porte. Puis, terminer le perçage sur le côté opposé de la porte.



**D Prepare Door Edge**  
**Prepare el lado de la puerta**  
**Préparer le bord de la porte**


**➡ Move to Step E**  
**Siga con el paso E**  
**Passer à l'étape E**



**Door Jamb Preparation**  
**Preparación de la jamba de la puerta**  
**Préparation du montant de la porte**

**F60, F60F, F62, F93**  
**With Adjustable Through-Bolt**  
**Con perno pasante ajustable**  
**Ave boulon traversant réglable**

**E Drill 3 Holes for Strikes**  
**Perforación 3 de los orificios para las placas hembra**  
**Percer 3 les trous pour la gâche**



**E Mortise for Strikes**  
**Escopleado para placas hembra**  
**Mortaiser la gâche**

